

Відомість ресурсів

Для виконання робіт з поточного ремонту в об'ємі ПР (відновлення) приводу розподільного валу 5Д49.69Спч-06 локомотивів серії 2ТЕ116 всіх індексів, необхідні наступні ресурси:


1. Перелік обслуговуючого персоналу: слюсарі спеціалізованих бригад з ремонту дизельного обладнання, токар, фрезерувальник, шліфувальник, зварювальник, дефектоскопіст, контролер ВТК.
2. Перелік рекомендованого обладнання: миюча машина, кран мостовий електричний, токарний верстат, фрезерний верстат, шліфувальний верстат, пресове обладнання, наплавочне та зварювальне обладнання, дефектоскоп ультразвуковий, вимірювальний інструмент, стенд для контролю та перевірки вузлів, ручний слюсарний інструмент.
3. Виробниче приміщення, обладнане для виконання робіт з дефектації, відновлення, механічної обробки, збирання та контролю деталей приводу розподільного валу.

Начальник УЗТ



В.О. Назаренко

Заст. нач. УЗТ з інжинірингу



П.В. Романенко