

РЕМЕНЬ КЛИНОВЫЙ В-1600



Ремни приводные клиновые применяются для передачи движения от вала двигателя к целевым агрегатам и механизмам. В частности, данные изделия используются в самых разных моделях техники, включая комбайны, трактора, станки, автомобили, насосы и т.д.

Ремни предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от -30°C до +60°C.

Ремни приводные клиновые в разрезе имеют вид равнобедренной трапеции. Боковые поверхности ремня – являются рабочими. Ремни приводные клиновые вращаются в шкивах, форма которых в профиле также имеет вид трапеции. Клиновые ремни имеют оптимальные приводные свойства и способны использоваться в механизмах равномерной передачи мощности.

Основные параметры:

Ширина: 17 мм.

Высота: 11 мм.

Длина: 1600 мм.

