

Оцінка ризиків

при виконанні робіт з технічного обслуговування обладнання дільниці підземного видобутку ПК

№ п/п	Найменування робіт, які будуть виконуватись	Ризики		Відповідальні за безпечне виконання робіт, які будуть виконуватись (замовник/підрядник)
		Що може статися	Хто може постраждати і чому може бути завдано шкоди	
1. Підготовка робочого місця				
1.1	Виконання технічних заходів згідно з нарядом-допуском.	1) Ураження електричним струмом 2) Зачеплення спецодягу за гострі кромки обладнання	Черговий електрослюсар	Працівник, який видає наряд; працівник, який допускає до роботи
2. Виконання робіт з налагодження та випробування електрообладнання підймальних установок				
2.1	Ревізія та налагодження електроустаткування підймальних установок	1) Ураження електричним струмом. 2) Наближення до механізмів, що обертаються. 3) Зачеплення спецодягу за гострі кромки обладнання. 4) Замикання елементів електросхеми. 5) Несанкціоноване приведення в дію обладнання.	Персонал підрядника, персонал цеху замовника, вихід із ладу обладнання	Керівник робіт.
2.2	Ревізія та налагодження електроустаткування шахтних водовідливів	1) Ураження електричним струмом. 2) Наближення до механізмів, що обертаються. 3) Зачеплення спецодягу за гострі кромки обладнання. 4) Замикання елементів електросхеми. 5) Несанкціоноване приведення в дію обладнання.	Персонал підрядника, персонал цеху замовника, вихід із ладу обладнання	Керівник робіт.
2.3	Ревізія та налагодження електрообладнання вентиляторів ВЦД 47 «ПІВНІЧ»	1) Ураження електричним струмом. 2) Наближення до механізмів, що обертаються. 3) Зачеплення спецодягу за гострі кромки обладнання. 4) Замикання елементів електросхеми. 5) Несанкціоноване приведення в дію обладнання.	Персонал підрядника, персонал цеху замовника, вихід із ладу обладнання	Керівник робіт.
2.4	Ревізія та налагодження електроустаткування апаратури телесигналізації, телеконтролю, захисту та зв'язку «Райдуга»	1) Ураження електричним струмом. 2) Зачеплення спецодягу за гострі кромки обладнання. 3) Замикання елементів електросхеми.	Персонал підрядника, вихід із ладу обладнання	Керівник робіт.
3. Закінчення робіт				
3.1	Прибирання робочого місця, відключення апаратури, відновлення захисних огорожень.	1) Ураження електричним струмом. 2) Зачеплення спецодягу за гострі кромки обладнання. 3) Замикання елементів електросхеми.	Персонал підрядника.	Керівник робіт, працівник, який допускає до роботи.

Начальник ПК

Головний енергетик ПК

Провідний фахівець ВЛК

М.М. Данилов

Є.О. Дедков

А.С. Дорош