

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальник ВОНС ПРАТ "ЦГЗК"

Олена Алексєєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор з ОП ІПБ та Е-ПРАТ "ЦГЗК"

Дмитро ЧИРВА

Графік

відбору проб атмосферного повітря в місцях видалення відходів ПРАТ «ЦГЗК» на 2027 рік

Місце відбору проб	Місце/ точка відбору проб	Назва досліджуваної речовини, інгредієнтів	Періодичність відбору проб	Кількість точок вимірювання за один квартал	Кількість проб за один квартал (2 т. по 3 інгредієнти)	Кількість проб за рік
Дніпропетровська область						
Хвостосховище	на межі СЗЗ (до зони впливу MBV за напрямком вітру)	Зважені речовини (пил), вуглецю оксид, азоту діоксид	1 раз на квартал	2	6	24
	на межі СЗЗ (в зоні впливу за напрямком вітру)			2	6	24
ВСЬОГО точок відбору проб			4	12	48	
Кіровоградська область						
Відвал №3	на межі СЗЗ (до зони впливу MBV за напрямком вітру)	Зважені речовини (пил), вуглецю оксид, азоту діоксид	1 раз на квартал	2	6	24
	на межі СЗЗ (в зоні впливу за напрямком вітру)			2	6	24
Відвал «Західний»	на межі СЗЗ (до зони впливу MBV за напрямком вітру)			2	6	24
	на межі СЗЗ (в зоні впливу за напрямком вітру)			2	6	24
ВСЬОГО точок відбору проб			8	24	96	
ВСЬОГО точок відбору проб			12	36	144	

Провідний фахівець ВОНС ПРАТ "ЦГЗК"

Наталія КОЗАКОВА

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальник ВОНС ПРАТ "ЦГЗК"

Олена Алексєєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор ВОНС ПРАТ "ЦГЗК"

Дмитро ЧИРВА

Графік

санітарно-хімічних досліджень проб ґрунту в районі місць видалення відходів (МВВ) ПРАТ "ЦГЗК" на 2027 рік

Місце відбору проб		Форма присутності	Концентрація, мг/кг; (X) клас небезпеки елементу	Періодичність	Кількість проб за квартал	Кількість проб за рік
Кіровоградська область						
Відвал №3	в межах межі СЗЗ т 3-1	валова	свинець, цинк, мідь, кобальт, хром, нікель, ванадій, марганець, залізо, кремній	1 раз квартал	2	8
	на межі СЗЗ 3-2	рухлива (при ____t°C)				
		валова				
		рухлива (при ____t°C)				
Відвал "Західний"	в межах межі СЗЗ т 6-1	валова			2	8
	на межі СЗЗ 6-2	рухлива (при ____t°C)				
		валова				
		рухлива (при ____t°C)				
Дніпропетровська область						
Хвостосховище	в межах межі СЗЗ т 3-1	валова	свинець, цинк, мідь, кобальт, хром, нікель, ванадій, марганець, залізо, кремній	1 раз на місяць	6	24
	на межі СЗЗ 3-2	рухлива (при ____t°C)				
		валова				
		рухлива (при ____t°C)				
Всього					10	40

Провідний фахівець ВОНС ПРАТ "ЦГЗК"

Наталія КОЗАКОВА