

ОЦІНКА РИЗИКІВ

Оцінку виконали:		Возненко О.В. Третяков С.В. Глінка А.В.		Дата:		18.09.2024						
Час:		10:00		Робоча ділянка:		Автотранспортний цех						
Робоче завдання, що оцінюється:		Проведення технічного обслуговування установки очистки води 1665 WS1/CL інв.№04537913										
Небезпека	Хто може постраждати?	Яким чином люди можуть постраждати?	Існуючі заходи	Рівень ризику		Пропоновані заходи		Ймовірність наслідки		Залишковий рівень ризику	Хто буде проводити моніторинг?	Коли буде виконуватись моніторинг?
Електрична напруга	Керівник робіт Член бригади	Ураження електричним струмом через дотик до струмоведучих частин	Електрообладнання від'єднується від електромережі на час виконання робіт. Наявність заземлень, ізоляція та огороження струмопровідних частин. Відсутність вільного доступу до приміщення з електроустаткуванням. Заборона доступу працівників до електроустановок та електроустаткування під напругою. Наявність знаків безпеки та написів диспетчерських найменувань електроустаткування.	4 4		4 4		2 4		Електромеханік Начальник цеху Служба ОП		Перед початком та у процесі виконання робіт
				4 4		4 4		2 4				
Робота ручним інструментом	Керівник робіт Член бригади	Травмування людини під час роботи з ручним інструментом	Працювати справним інструментом. Інструмент використовувати за призначенням. Роботи виконувати із застосуванням спец. Одягу, захисних рукавичок та окулярів	4 1		4 4		4 1		Електромеханік Начальник цеху Служба ОП		Перед початком та у процесі виконання робіт

ОЦІНКА РИЗИКІВ

Недостатня освітленість	Керівник робіт Член бригади	Травмування чи погіршення здоров'я людини внаслідок недостатнього освітлення	Наявність та працездатність стаціонарних чи переносних світильників. Щозмінний огляд працездатності світлових приладів.	1	2	Ризик прийнятний. Розробка додаткових заходів не потрібна.	1	2	Електромеханік Начальник цеху Служба ОП	Перед початком та у процесі виконання робіт
Малопомітні перешкоди (падіння людини)	Керівник робіт Член бригади	Падіння людини на рівень 0 м, при переміщенні, виконанні виробничих операцій тощо (нерівна поверхня, слизька поверхня, предмети)	Ознайомлення працівника з маршрутом пересування, пересування строго встановленого маршруту, ПЛА.	3	2	Ризик прийнятний. Розробка додаткових заходів не потрібна.	3	2	Електромеханік Начальник цеху Служба ОП	Перед початком та у процесі виконання робіт
Висновок:										
Існуючі заходи щодо управління ризиками дозволяють виконати роботу безпечно										

Заступник начальника цеху з інжинірингу



Возненко О.В.

Електромеханік



Третьяков С.В.

Фахівець з ОП та ПБ ВЛК



Глінка А.В.