ОЦІНКА РИЗИКІВ

Робоча ділянка :	**Глеюватський кар'єр**	

Оцінюване робоче завдання :	**Для виконання робіт по поточний ремонт повітряних ліній електропередач 0,2 та 6 кВ з переключенням ПП та КТП на Глеюватському кар'єрі:**

Небезпечний фактор	Хто може постраждати ?	Як люди можуть постраждати ?	Існуючі заходи управління ризиками	Рівень ризику			Нові заходи управління ризиками	Новий рівень ризику			Хто здійснюватиме моніторинг ?	Коли здійснюватиметься моніторинг?
				Ймовірність	**Наслідки**	**Ризик**		**Ймовірність**	**Наслідки**	**Ризик**		
Пересування на проммайданчик кар'єру	Виконавець робіт. Збитки здоров'ю та життю працівників, пошкодження обладнання, транспорту та власності підрядника та замовника	Дорожньо-транспортна пригода по дорозі до кар'єру, травмування працівників	Доставка персоналу на місце роботи технічно справним автотранспортом Підрядника. Проходження щозмінного передрейсового медичного контролю стану водія. Територією комбінату переміщатися автотранспортом з включеними фарами ближнього світла. Швидкість руху автомобіля трохи більше 30 км/год, по цеху 10 км/ч, усередині цеху 5 км/ч. Дотримуватись правил дорожнього руху. Не порушувати кардинальних правил. Пересуватися територією цеху, відповідно до схеми пересування цеху та ознайомитися зі схемою пересування під розпис. При пересуванні територією підприємства реагувати на всі звукові сигнали, знаки безпеки та дорожні знаки та розмітку, вживати заходів безпеки.	1	2	2		1	2	2	Керівник робіт від Глеюватського кар'єру Служба ОП	Під час виконання робіт Під час виконання робіт
Проходження до місця проведення робіт по проммайданчику кар'єру (Доставка інструменту, обладнання, запасних частин, ЗІЗ, СКЗ)	Виконавець робіт: Збитки здоров'ю та життю працівників, пошкодження обладнання, транспорту та власності підрядника та замовника.	Дорожньо-транспортна пригода по дорозі до місця роботи, падіння при пересуванні, травмування очей, травмування кінцівок	Дотримуватись усіх правил дорожнього руху. Не порушувати кардинальних правил. Пересуватися територією цеху, відповідно до схеми пересування цеху та ознайомитися зі схемою пересування під розпис. При пересуванні цехом реагувати на всі звукові сигнали, вживати заходів безпеки, оцінювати всі ризики. Виконання робіт із наряду-допуску. Застосування ЗІЗ. Ознайомлення працівників із ПОР, інструкціями з ОП.	1	2	2		1	2	2	Керівник робіт від Глеюватського кар'єру Служба ОП	Під час виконання робіт Під час виконання робіт

ОЦІНКА РИЗИКІВ

Огородження зони робіт	Виконавець робіт. Збитки здоров'ю .	Падіння при пересуванні, травмування кінцівок	Допускаючий вказує місце роботи, яке необхідно огородити, контролює огородження та їх справність протягом виконання робіт. Виконавець робіт виконує огородження зони робіт та здійснює контроль за справністю огородження під час робіт. Зона робіт забезпечується сигнальною стрічкою, та вивішуються плакати «Прохід заборонено», «Зона ремонту», що забороняє знаходження сторонніх осіб на ділянці виконання робіт. Місце виконання робіт має бути огороджено таким чином, щоб не перешкоджало обслуговуванню поблизу розташованого технологічного обладнання. Робочі місця та проходи до них навколо техніки, що обслуговується, повинні бути огороджені тимчасовими огорожами відповідно до вимог нормативних документів.	1	2	2		1	2	2	Керівник робіт від Глеюватського кар'єру Служба ОП	Під час виконання робіт Під час виконання робіт
Виконання робіт з розвантаження запасних частин та матеріалів з автомобіля Підрядника	Виробник робіт: Збитки здоров'ю та життю працівників, пошкодження обладнання, транспорту та власності підрядника та замовника	Падіння з висоти, розрив стропів, травмування очей, падіння предметів з висоти, падіння вантажів, потрапляння сторонніх тіл у вічі, отримання травм кінцівок внаслідок падіння вантажу, що переміщується. Ушкодження рук об сталеві стропи (проколи рук).	Допускаючому - видати наряд-допуск, виробнику робіт - отримати та спільно виконати всі передбачені заходи щодо безпечного виконання робіт. Виробнику робіт – провести цільовий інструктаж виконавцям робіт. Оцінювати ризики на робочому місці. Виконавець робіт перевіряє наявність додатків до наряду - допуску (таблиця ІБР та листів попереднього контролю). Робочі місця та проходи до них навколо майданчика під розвантаження мають бути огороджені тимчасовими огорожами відповідно до вимог нормативних документів. До стропування допускати лише навчений персонал, перед застосуванням перевірити справність строп., грузоподъёмных механизмов. Використовувати текстильні стропи замість сталевих. Застосування ЗІЗ.	1	2	2		1	2	2	Керівник робіт від Глеюватського кар'єру Служба ОП	Під час виконання робіт Під час виконання робіт

ОЦІНКА РИЗИКІВ

Виконання робіт з обслуговування бурового верстата	Виробник робіт Збитки здоров'ю та життю працівників, пошкодження обладнання, транспорту та власності підрядника та замовника, збитки екології.	Падіння працівників з висоти, травмування очей, падіння предметів з висоти, травмування кінцівок, опіки кінцівок, ураження електрострумом, травмування рідинами під тиском, пошкодження обладнання внаслідок невірних дій персоналу, забруднення ґрунту хімічними речовинами (оливи, антифриз, мастила).	Допускаючому - видати наряд-допуск, виробнику робіт - отримати та спільно виконати всі передбачені заходи щодо безпечного виконання робіт. Виробнику робіт – провести цільовий інструктаж виконавцям робіт. Оцінювати ризики на робочому місці. Виконавець робіт перевіряє наявність додатків до наряду - допуску (таблиця ІБР та листів попереднього контролю). Робочі місця та проходи до них навколо майданчика під розвантаження мають бути огороджені тимчасовими огорожами відповідно до вимог нормативних документів. Дотримуватись вимог ПБЕЕС та ПТЕЕС, ПУЕ. Застосування ЗІЗ і СКЗ. До виконання робіт з ТО бурового верстата допускати тільки спеціально навчений персонал Підрядника, виконувати вимоги ПОР, інструкцій з ОП та інструкції зі збирання, технічного обслуговування та ремонту бурового верстата; усі хімічні речовини (транспортувальні оливи, рідини) зливати в ємності та передавати замовнику для подальшої утилізації.	1	2	2		1	2	2	Керівник робіт від Глеюватського кар'єру Служба ОП	Під час виконання робіт Під час виконання робіт
Прибирання місця виконання робіт	Виробник робіт Збитки здоров'ю та життю працівників, збитки екології .	Травмування очей, травмування кінцівок, падіння предметів із висоти, забруднення ґрунту	Дотримуватись вимог інструкцій з ОП, вимог ПОР. Дотримуватись заходів особистої безпеки, оцінювати ризики. Прибрати робоче місце, матеріали (що підлягають подальшій утилізації) - передати відповідальній особі замовника, щоб уникнути попадання їх у ґрунт. Всі інструменти та пристрої Підрядника очистити від забруднень і скласти в автотранспорт компанії, щоб уникнути застосування сторонніми особами.	1	2	2		1	2	2	Керівник робіт від Глеюватського кар'єру Служба ОП	Під час виконання робіт Під час виконання робіт
Виїзд з проммайданчика кар'єру	Виробник робіт: Збитки здоров'ю та життю працівників, пошкодження обладнання, транспорту та власності підрядника та замовника	Дорожньо-транспортна пригода по дорозі до кар'єру, травмування працівників	Виїзд персоналу з місця роботи виконувати технічно справним автотранспортом Підрядника. Проходження передрейсового медичного контролю стану водія. Територією комбінату переміщатися автотранспортом з включеними фарами денного світла. Швидкість руху автомобіля не більше 30 км/год, цехом 10 км/год, всередині цеху 5 км/год. Дотримуватись правил дорожнього руху. Не порушувати кардинальних правил. Пересуватися територією цеху, відповідно до схеми пересування цеху та ознайомитися зі схемою пересування під розпис. При пересуванні територією підприємства	1	2	2		1	2	2	Керівник робіт від Глеюватського кар'єру Служба ОП	Під час виконання робіт Під час виконання робіт

ОЦІНКА РИЗИКІВ

			реагувати на всі звукові сигнали, знаки безпеки та дорожні знаки та розмітку, вживати заходів безпеки.									

Висновок:	Існуючі заходи щодо управління ризиками дозволяють виконати роботу безпечно для працівників .

Головний енергетик Глеюватського кар'єру _____А.С. Тютюник