

Согласовано:  
 Главный специалист ОТКР  
 А.С. Сиденко




Рис. 21. Установка коллекторов и секций радиаторов в холодильной камере

Обозначение	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции на рисунке (каталожный)	Коды валют	Материал	Масса, кг	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных особенностях
				Объединенные единицы	Кол-во на одну сборку		
ГРУППА 10. ПОДГРУППА 30. УСТАНОВКА КОЛЛЕКТОРОВ И СЕКЦИЙ РАДИАТОРОВ В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ							
2ТЭ10Л10.30.006	Установка коллекторов и секция радиатора в холодильной камере	21	—	2139.00.00.000	1	122.050	
2ТЭ10Л10.30.094	Коллектор водяной верхней правой	21	01846	2ТЭ10Л10.30.006	1	123.2	
2ТЭ10Л10.30.095	Коллектор водяной верхней левой	21	01847	2ТЭ10Л10.30.006	1	130.0	
2ТЭ10Л10.30.096	Коллектор водяной средней правой	21	01848	2ТЭ10Л10.30.006	1	130.2	
2ТЭ10Л10.30.097	Коллектор водяной средней левой	21	01849	2ТЭ10Л10.30.006	1	121.5	
2ТЭ10Л10.30.098	Коллектор водяной нижней правой	21	01850	2ТЭ10Л10.30.006	1	121.5	
2ТЭ10Л10.30.099	Коллектор водяной нижней левой	21	01851	2ТЭ10Л10.30.006	1	121.5	

Зам. начальника УЖДТ по инжинирингу  
 О.С. Руденко