


Согласовано:
 Главный специалист ОТКР
 А.С. Сиденко



Коллектор
 вод. нижн. прав.
 2ТЭ10.30.098

Рис. 21. Установка коллекторов и секций радиаторов в холодильной камере

Обозначение	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции на рисунке (каждый по отдельности)	Куда входит Обозначение сборочной единицы	Количество на одну сборочную единицу	Материал	Масса, кг	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных отличиях
ГРУППА 10. ПОДГРУППА 30. УСТАНОВКА КОЛЛЕКТОРОВ И СЕКЦИЙ РАДИАТОРОВ В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ								
2ТЭ10П.10.30.006	Установка коллекторов и секций радиатора в холодильной камере	21	—	2139.00.00.000	1		122,050	
2ТЭ10П.10.30.094	Коллектор водный верхний правый	21	01846	2ТЭ10П.10.30.006	1		123,2	
2ТЭ10П.10.30.095	Коллектор водный верхний левый	21	01847	2ТЭ10П.10.30.006	1		130,0	
2ТЭ10П.10.30.096	Коллектор водный средний правый	21	01848	2ТЭ10П.10.30.006	1		130,0	
2ТЭ10П.10.30.097	Коллектор водный средний левый	21	01849	2ТЭ10П.10.30.006	1		121,5	
2ТЭ10П.10.30.098	Коллектор водный нижний правый	21	01850	2ТЭ10П.10.30.006	1		121,5	
2ТЭ10П.10.30.099	Коллектор водный нижний левый	21	01851	2ТЭ10П.10.30.006	1		121,5	

Зам. начальника УЖДТ по инжинирингу

О.С. Руденко