



К280 (✓)

1810




Скопирован с чертежа Z 490 с.ш.т.

И. 275  
 Директ  
 5.04.01.

3	Гайка М90	Ст 3	2	4,98	9,94	ТЛ-2220	
2	Гайка М76	Ст 3	2	3,06	6,12	ТЛ-2220	
6	Стержень	Ст 3	1	69	69	ТЛ-2220	
поз	Наименование	Мат	кол	шт	одн	чертеж	к чертежу
				вс в кг			
Пом.нач. цеха по оборудованию		Цех	ЦГПТЛ				
 = П.А. Ботников =		Агрегат	Стан. 1680". Рабочие клетки.				
		Узел	Привод. Шпиндельное устр				
		Содержание	Детали				
Ст. инж.	Каплан					М	ТЛ-2220
Проверил	Исакова						
Копировал	Бугаев						

R<sub>z</sub> 80 / (✓)




Скопирован с чертежа Z 490 с чзм.

1:275

б	Стержень	ст 3	69	ТЛ-2220
поз	Наименование	Мат	кол	1 шт оди вес в кг
Пом.нач. цеха по оборудованию	Цех	ЦГПТЛ		
<i>П.А. Ботников</i>	Агрегат	Стан. 1680". Рабочие клетки.		
	Узел	Привод. Шпиндельное устр		
= П.А. Ботников =	Содержание	Детали		
Ст. инж.	Каплан	<i>М.В.</i>	17.02.76	М
Проверил	Исакова	<i>И.И.</i>	17.02.76	
				<b>ТЛ-2220</b>


▽3(▽)



1983. 3.10. 1983. 1983. 1983.

2	Гайка М76	ст 3	3,06	ТА-2220
Поз	Наименование	Матер. Кол.	шт общ масса	Чертеж
ЦРПТЛ	Агрегат	Стандарты и шпираль	пом. нач. Цеха по оборуд.	
	Узел		Уборники	

▽3(▽)



3	Гайка М90	ст 3	4,98	ТА-2220
Поз	Наименование	Матер. Кол.	шт общ масса	Чертеж
ЦРПТЛ	Агрегат	станд 1680, кл. 3-10	пом. нач. Цеха по оборуд.	
	Узел	стандарты и шпираль		