







Puc. 1



Puc. 2



Puc. 3



Обозначение	Рис.	Масса кг	Размеры, мм	
			д	г
369. 28.07	1	46,6	130A*	28A*
101	2	46,2	130A*	—
102	1	44,8	140A*	38A*
103	3	46,6	130A*	—

1. *Размеры для справок.
2. Произвести динамическую балансировку муфты паз. 2.
Допустимая величина небаланса не более 5 г.см.
Небаланс устранить удалением металла с поверхности Д.