

Оцінка ризиків

Робіт з капітального ремонту трубопроводів гідрошліфлення ПНС-1

№ п/п	Найменування майбутніх робіт	Ризики		Заходи щодо усунення	Відповідальні за безпечне проведення майбутніх робіт (замовник/підрядник)
		Що може статися	Хто може постраждати і чому може бути завдано шкоди		
1. Підготовка до виконання робіт					
1	Підготовка робочого майданчика на місці виконання робіт, огороження зони робіт.	1) Спотикання через зайві предмети.	Персонал підприємства.	<ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися маршруту пересування; - дотримуватись правил особистої безпеки; - користуватися необхідними ЗІЗ; - Дотримання інструкцій з ОП, ППР та ін; - Огородження робочого місця; - використання справного та перевіреного такелажного оснащення; - використання та застосування перевірених ЗІЗ, інструменту та обладнання; - дотримання інструкцій з ОП, ППР та дотримання особистої безпеки; - проводити підготовчі роботи у присутності керівника работ; - Упевнитися перед початком підготовчих робіт, що всі працівники знаходяться в безпечній зоні. 	Виконавець робіт. Особи відповідальні за видачу нарядів допусків.
2. Підготовка до виконання робіт з демонтажу обладнання					
2	Очищення місць проведених демонтажних робіт.	1) Підскокування на мокрій поверхні 2) Спотикання про зайві предмети. 3) Травмування трудящих.	Персонал підприємства. Персонал цеху.	<ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися маршруту пересування; - дотримуватись правил особистої безпеки; - користуватися необхідними ЗІЗ; - Дотримання інструкцій з ОП, ППР та ін; - Огородження робочого місця; - використання справного та перевіреного такелажного оснащення; - використання та застосування перевірених ЗІЗ, інструменту та обладнання; - дотримання інструкцій з ОП, ППР та дотримання особистої безпеки; - Застосовувати справне обладнання; - проводити роботи у присутності керівника робіт; - Упевнитися перед початком робіт, що всі працівники знаходяться в безпечній зоні. 	Наряд, що видає – допуск, що допускає до виконання робіт. Виконавець робіт.


3. Виконання робіт з демонтажу обладнання

3.1	демонтаж обладнання	1) Попадання окалин під час монтажу з електрогазозварювального обладнання. (Опік) 2) Падіння з висоти обладнання, що монтується 3) Ураження електричним струмом . 4) Травмування трудящих	Персонал підрядника, персонал цеху замовника.	дотримуватися маршруту пересування: - дотримуватись правил особистої безпеки; - користуватись необхідними ЗІЗ; - Дотримання інструкцій з ОП, ППР та ін; - Отримання робочого місця; - використання справного та перевіреного такезажного оснащення; - використання та застосування перевірених ЗІЗ, інструменту та обладнання; - дотримання інструкцій з ОП, ППР та дотримання особистої безпеки; - Застосовувати справний інструмент; - проводити роботи у присутності керівника робіт; - Упевнитися перед початком робіт, що всі працівники знаходяться в безпечній зоні.	Виконавець робіт.
-----	---------------------	--	---	---	-------------------

4. Підготовка до виконання робіт з монтажу обладнання			
4.1	Очищення місць проведень, монтажну обладнання	1) Підключування на мокрій поверхні 2) Спотикання про зайві предмети. 3) Травмування трудящих.	Персонал підрядника. Персонал цеху.
			<p>дотримуватися маршруту пересування:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися правил особистої безпеки; - користуватися необхідними ЗІЗ; - Дотримання інструкцій з ОП, ППР та ін; - Огородження робочого місця; - використання справного та перевіреного такедажного оснащення; - використання та застосування перевірених ЗІЗ, інструменту та обладнання; - дотримання інструкцій з ОП, ППР та дотримання особистої безпеки; - Застосовувати справне обладнання; - проводити роботи у присутності керівника робіт; - Упевнитися перед початком робіт, що всі працівники знаходяться в безпечній зоні.
5. Виконання робіт з монтажу обладнання			
5.1	Монтаж обладнання	1) Попадання окалин під час монтажу з електрогазовзв'язувального обладнання. (Опik) 2) Падіння з висоти обладнання, що монтується 3) Ураження електричним струмом. 4) Травмування трудящих	Персонал підрядника. персонал цеху замовника.
			<p>дотримуватися маршруту пересування:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися правил особистої безпеки; - користуватися необхідними ЗІЗ; - Дотримання інструкцій з ОП, ППР та ін; - Огородження робочого місця; - використання справного та перевіреного такедажного оснащення; - використання та застосування перевірених ЗІЗ, інструменту та обладнання; - дотримання інструкцій з ОП, ППР та дотримання особистої безпеки; - Застосовувати справний інструмент; - проводити роботи у присутності керівника робіт; - Упевнитися перед початком робіт, що всі працівники знаходяться в безпечній зоні.
6. Закінчення робіт			
6.1	Прибирання робочого місця, прибирання пристроїв, сміття, інструменту	1) Спотикання через зайві предмети. 2) Травмування кінцівок.	Персонал підрядника
			<p>дотримуватися правил особистої безпеки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - користуватися необхідними ЗІЗ; - Дотримання інструкцій з ОП, ППР та ін; - Огородження робочого місця; - використання справного та перевіреного такедажного оснащення; - використання та застосування перевірених ЗІЗ, інструменту та обладнання;
			Виконавець робіт. Особі відповідальні за видачу нарядів допусків.

			<ul style="list-style-type: none">- дотримання інструкцій з ОП, ППР та дотримання особистої безпеки;- Застосовувати справний інструмент;- проводити роботи у присутності керівника робіт;- Упевнитися перед початком робіт, що всі працівники знаходяться в безпечній зоні.	
--	--	--	--	--

Начальник ЦТВШГ



О.В. Лях

Головний енергетик ЦТВШГ



Є.Ю. Дементєв