



B-687829

1. Неконцентричность отвертия
φ 120 Аз. относительно φ 140 Пр-
не более 0,05 мм.

2. Литейные пороки на поверхности
стыковки не допускаются

3. Отв. ф. 10.7 свернуть при сборке
совместно с рычагом.

4. Острые кромки притупить.

[illegible]