















А - грязеёмники

Наименование материала	Условия работы		Рабочая среда	
	Температура, °C	Скорость перемещения м/с	Масло, гидравлика	Масло/вода гидравлика
Есорит	-30 до +110	4	+	до 40° C
H-Есорит	-20 до +110	4	+	до 90° C
T-Есорит	-50 до +110	4	+	до 40° C
Есоритбер 1	-30 до +100	4	+	+
Есоритбер Н	-25 до +150	4	+	+
Есоритбер 2	-20 до +200	4	+	+
Есоритбер 3	-50 до +150	4	не применять в минеральном масле	+
Есорил	-60 до +200	-	+	+
Есорлон 1	-200 до +260	4	+	+
Есорлон 2	-200 до +260	4	+	+
Есорал	-50 до +100	1	+	+
Есорид	-40 до +100	1	+	+

	A1		A2		A3
	A4		A5		A6
	A7		A8		A9
	A10		A11		A13
	A14		A15		