


По стр. "А"


Сечение I-I

171:5



Сечение II-II

M1:5



Примечание:

Размеры в скобках даны
для затворов коксовой рапы
2^{го} блока.

1. Допускается установка стержня блесто стяжки поз. 9.
Концы стержня растопить.
2. Отливка должна быть чистой.
3. Все литейные радиусы $R=15-20$ мм.
4. Все отверстия затвора, кроме указанных, сверлить по кондуктору, сверенному с моделью или отливкой.
5. Изготовить - один левый сектор, а
другой - правый.

175

57

Общий вес = 170,6 кг

13	Шайба 50/25; h=15	2	см.3	0,06	0,12	
12	Труба $\varnothing=140$	1	см.3	0,15	0,15	140м-1
11	Гайка М20	2	см.4	0,078	0,15	10см 5915-31
10	Труба $\varnothing=460$	1	см.3	0,5	0,5	140м-1
9	Стяжка $\varnothing 20$; $\varnothing=545$	1	см.3	1,3	1,3	140м-1
8	Стяжка	1	см.3	0,95	0,95	
7	Шайба пружинная 17	12	ст.65Г	0,013	1,66	9см 2604-2
6	Гайка М16	12	см.4	0,043	0,51	10см 5915-31
5	Болт М16	12	см.3	0,183	2,19	140м-1
4	Плита	1	сч/8-36	26,8	26,8	
3	Кронштейн	1	сч/8-36	20,5	20,5	
2	Сектор затвора	2	сч/8-36	50,3	104,6	
1	Решетка	1	сч/8-36	18,4	18,4	
№ п/п	наименование	кол.	мат.	шт. объ. вес	объ. вес	№чер. доч. догов.

Замбор

Коксовая рампа 1-2 борта	
--------------------------	--


138M-1

3KX3 - QFM

Ansām 11

Позиция	
---------	--


сб. черт



Отв. Ф30 без стержня
подвески 1^й батарец.


ноз. №1

M1:10




Прз 14

1703. 10/1



Поз. №3


17-813



Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions and tolerances. The part has a total width of 500 and a height of 130. It features two vertical supports with rounded tops (R20) and a central cutout. Dimensions include 92, 40, 23t, 40, 20, 80, 120, 41, and 500. A force C is applied downwards on the right side.

Сечение α - α

M1:2



Отв. ФЗО для стержня
подвески остальных
батарей.

Разрез по „В-В”

Котин после сѣборки раскленатъ

поз. №8 условно
не показаны

Место „А“

MI:5

По стр. №

1712

