

## Цех Агломерационный

**УТВЕРЖДАЮ**

## ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на текущий ремонт Эксгаустер АМ№2  
(наименование объекта)

ИНВЕНТАРНЫЙ №10520996

" " 20 Г

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13	Замена подшипниковой опоры в сборе с подшипниками приводной				шт	1														Подшипник ROS 236 BF GGG OV (22236E1C3 FAG)	шт	1	
14	Замена подшипниковой опоры в сборе с подшипниками выносной				шт	1														Подшипник ROS 236 AL GS OV, (22236E1C3 FAG)	шт	1	
15	При необходимости выполнить восстановление размеров шейки вала				шт	1																	

Начальник цеха

А.В. Керемко

(подпись, (инициалы фамилия))

Зам. начальника цеха

С.В. Паршиков

(подпись, (инициалы фамилия))

Ведомость дефектов согласова

(подпись, (инициалы фамилия))

Исполнитель ремонта

(подпись, (инициалы фамилия))